



# Supersolidaria

## MEMORANDO 20241200022873

**PARA:** IVAN MAURICIO ALEMAN PEÑARANDA - Secretario General  
**DE:** ANGÉLICA MARÍA ZAMORA ACOSTA Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  
**ASUNTO:** CONCEPTO TÉCNICO PARA LA BAJA DE BIENES TECNOLÓGICOS  
**FECHA:** Bogotá D.C., 06/11/2024

120 - 20241200022873

Página 1 de 7

Respetado Secretario:

De acuerdo con los equipos que fueron remitidos por parte del Grupo administrativo para la revisión de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, de manera atenta comparto diagnóstico técnico adelantado a los diferentes equipos tecnológicos remitidos. Lo anterior, de conformidad con la solicitud realizada por parte del mencionado grupo referente a los equipos que ya cumplieron su vida útil, presentan deterioro o fallas en sus componentes electrónicos.

En este sentido, se relacionan los bienes a ser dados de baja, información que fue socializada de manera previa con el grupo administrativo de la Secretaría General. Lo anterior, con el fin de poner a consideración del Comité de Sostenibilidad Contable para su aprobación.

Se relaciona los equipos verificados:

### 1. Equipos de Escritorio:

- A.** 55 computadores de escritorio marca Hewlett Packard modelo 8200, los cuales tienen características técnicas de hardware que no cumplen con las necesidades actuales de la entidad. Estos equipos en sus componentes eléctricos no cuentan con repuestos ni garantía de sus partes por parte del fabricante. Adicionalmente, superaron el tiempo de vida útil de 5 años, llegando a su obsolescencia tecnológica, con un tiempo de **uso superior a los 13 años.**

A continuación, se relaciona las placas de los equipos verificados:

PLACA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DIAGNOSTICO
4426	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO

### Superintendencia de la Economía Solidaria

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430



# Supersolidaria

Página 2 de 7

PLACA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DIAGNOSTICO
4452	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4451	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4026	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4366	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4388	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4323	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4029	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4520	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4409	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4395	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4031	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4373	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4455	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4410	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4400	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4593	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4386	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4399	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4640	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4391	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4483	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4035	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4425	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4453	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4403	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4417	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4429	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4333	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4415	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4444	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4345	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4431	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4392	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4449	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO

---

## Superintendencia de la Economía Solidaria

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430



# Supersolidaria

Página 3 de 7

PLACA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DIAGNOSTICO
4411	hp compaq 8200	core i3	n/a	n/a	OBSOLETO
4013	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4416	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4390	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4421	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4412	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4389	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4427	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4467	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4376	hp compaq 8200	core i5	n/a	n/a	OBSOLETO
4369	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4332	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4592	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4385	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4641	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4393	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4463	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4462	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4420	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4378	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4364	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
3538	hp compaq 8100	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4142	hp compaq 8100	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4154	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO
4374	hp compaq 8200	core i7	n/a	n/a	OBSOLETO

B. 9 equipos marcan Hewlett Packard modelo 400 G2. Estos equipos no se encuentran funcionales debido a fallas en algunos de sus componentes electrónicos. A continuación, se relacionan los equipos verificados:

---

## Superintendencia de la Economía Solidaria

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430



# Supersolidaria

Página 4 de 7

PLACA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DIAGNOSTICO
5405	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5422	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5427	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5392	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5419	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5425	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5398	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5418	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.
5434	HP 400 G2	CORE i7	Sin memoria RAM	Sin disco	El equipo presenta un daño a nivel físico en los puertos usb, se comprobó actualizando Bios, Controladores de la marca y modelo del fabricante del componente y no funciona.

---

## Superintendencia de la Economía Solidaria

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430



# Supersolidaria

Página 5 de 7

## 2. Equipos Portátiles

4 equipos laptop los cuales presentan daño a nivel físico; dichos equipos en sus componentes eléctricos no cuentan con repuestos por parte de la Supersolidaria, Adicionalmente, no cuentan con garantía, por lo tanto, no cumplen con las características mínimas para el uso:

PLACA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	DIAGNÓSTICO
5151	Lenovo z40	core i7	N/A	N/A	FALLA EN SUS COMPONENTES ELECTRICOS
5159	Lenovo z40	core i7	N/A	N/A	FALLA EN SUS COMPONENTES ELECTRICOS
5630	Lenovo L470	core i7	N/A	N/A	FALLA EN SUS COMPONENTES ELECTRICOS
5160	Lenovo z40	core i7	N/A	N/A	FALLA EN SUS COMPONENTES ELECTRICOS
6253	LENOVO THINKPAD L13 YOGA P31	core i7	N/A	N/A	FALLA EN SUS COMPONENTES ELECTRICOS
6255	LENOVO THINKPAD L13 YOGA P33	core i7	N/A	N/A	FALLA EN SUS COMPONENTES ELECTRICOS
4931	HP ELITE	core i7	N/A	N/A	OBSOLETO

## 3. Impresoras

Se relaciona 5 impresoras, las cuales se encuentran en obsolescencia tecnológica:

PLACA	MODELO	DIAGNOSTICO
4683	Zebra GK420t	OBSOLETO
4835	Zebra GK420t	OBSOLETO
4834	Zebra GK420t	OBSOLETO
4838	Zebra GK420t	OBSOLETO
5255	Zebra GK420t	OBSOLETO

---

### Superintendencia de la Economía Solidaria

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430



# Supersolidaria

Página 6 de 7

## 4. Biométrico

Se relacionan equipos biométricos verificados y que se incluyen por obsolescencia:

PLACA	MODELO
4663	BioPrw F2090
4659	BioPrw F20320
4656	BioPrw F20320
4653	BioPrw F20320
4654	BioPrw F20320
4660	BioPrw F20320
4665	BioPrw F20320
4662	BioPrw F20320
4655	BioPrw F20320

## 5. UPS

Se relaciona la UPS que, por fallas en sus componentes electrónicos, es necesario dar de baja, ya que el costo de reparación sobrepasa el costo de adquisición de un equipo nuevo.

PLACA	SERIAL	DESCRIPCIÓN
4342	G092B3000	UPS RAQUEABLE DE 6 KVA

## 6. ACCES POINT

Se relacionan los siguientes Access Point que por renovación tecnológica no son requeridos.

PLACA	DESCRIPCIÓN
5591	ACCES POINT INALAMBRICO
5592	ACCES POINT INALAMBRICO
5593	ACCES POINT INALAMBRICO
5594	ACCES POINT INALAMBRICO
5595	ACCES POINT INALAMBRICO
5596	ACCES POINT INALAMBRICO

---

### Superintendencia de la Economía Solidaria

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430



# Supersolidaria

Página 7 de 7

## 7. TELÉFONOS

Se relaciona los siguientes teléfonos que por fallas en sus componentes electrónicos es necesario dar de baja ya que el costo de reparación sobrepasa el costo de adquisición de un equipo nuevo.

PLACA	DESCRIPCIÓN
6222	TELEFONO COMMUTADOR SUPERVISOR
4138	TELEFONO OPERATIVO VOIP
4113	TELEFONO OPERATIVO VOIP
4180	TELEFONO OPERATIVO VOIP

## 8. SOFTWARE

Se incluyen las siguientes licencias que fueron relacionadas en el inventario, sin embargo, se indica que estas son renovaciones de correo electrónico, así como la suite de adobe, las cuales tienen renovación anual.

PLACA	DESCRIPCIÓN	DIAGNOSTICO
2814924	420 LIC WGO01ITGOGS0004 SUITE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, EL CUAL SE CONTRATA AÑO A AÑO
2814925	100 LIC AÑO 1 Y 2 WGO01ITGOGS0	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, EL CUAL SE CONTRATA AÑO A AÑO
2814936	LICENCIA SUITE ADOBE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LA SUITE , EL CUAL SE CONTRATA AÑO A AÑO

En conclusión, se da concepto técnico para dar de baja los siguientes bienes: 55 computadores HP Modelo 8200, 9 computadores HP modelo 400G2, 4 equipos portátiles, 5 impresoras, 9 equipos biométricos, 1 UPS, 6 access point, 4 teléfonos y 3 licencias de software.

Cordialmente,

**ANGÉLICA MARÍA ZAMORA ACOSTA**

Jefa Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Proyectó: LEONARDO PEÑA OBANDO, Profesional Especializado - OAPS

Diagnóstico realizado por: Jhoan Miguel Sarmiento Molano – Técnico Contratista OAPS

---

**Superintendencia de la Economía Solidaria**

Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 60-50 Piso 8 Centro Empresarial Gran Estación

PBX: (+57) (601)7 560 557

Línea Gratis: 018000-180-430